

ALERTA N°

13



JULIO 27 DE 2023



Reportada en:

JULIO 22 DE 2023



BOGOTÁ, BASES, ESTACIONES Y LÍNEA



Actividad

Mantenimiento correctivo motor bomba principal (Incidente Grupo empresarial)



¿Qué sucedió?

Técnico mecánico en turno nocturno, realizaba mantenimiento correctivo del motor en la bomba principal, durante la operación de Pistola neumática para destorquear los tornillos de las bielas (puestos 11 y 12), sufre golpe en el cuarto dedo de la mano izquierda por impacto de la herramienta con la contrapesa del cigüeñal.



¿Qué ocasionó?

Golpe en el cuarto dedo de la mano izquierda.

Precauciones:

- Trabajar sobre una base firme, manteniendo siempre el equilibrio y sujetando adecuadamente la herramienta en todo momento, de tal forma que se logre la máxima estabilidad, apoyo y equilibrio al trabajar.
- Identificar previamente condiciones de espacio y mantener las partes del cuerpo alejadas de posibles puntos de atrapamientos, cuando la herramienta está en uso.
- Verificar si existen deterioros en la herramienta, inspeccionar si existen piezas rotas o dañadas que pudieran afectar el normal funcionamiento.
- Mantenerse siempre alerta, fijándose en lo que se está haciendo y usando el sentido común cuando se utilice una herramienta neumática.

REGLAS PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

