

ALERTA N°

18



Octubre 05 DE 2023



Reportada en:

Septiembre 28 DE 2023



LINEA NORTE



Actividad

Tendido de barreras, en ejercicio de Simulacro derrame en rio Magdalena.



¿Qué sucedió?

El trabajador se encontraba en la margen izquierda del río, en zona de playa, asegurando uno de los vientos que sostenía la barrera; cuando realizaba el nudo para unir dos manilas, uno de los trabajadores que estaba sosteniendo la manila, suelta la misma sin aviso previo, generando tensión en la cuerda, lo que provoca halado brusco al brazo del trabajador.



¿Qué ocasionó?

Trauma leve en el hombro del brazo derecho (Trabajador presenta antecedente en su hombro).

Precauciones:



Asegurar comunicaciones efectivas entre todos los involucrados en la actividad, para que no se presente descoordinación en las acciones desarrolladas.



Seleccionar el personal participante en los ejercicios de tendido de barreras, de acuerdo con sus capacidades físicas y condiciones de salud.



Informar al supervisor/HSE las condiciones físicas y de salud en que se encuentra el trabajador, antes de iniciar actividades.



Establecer prácticas seguras para el desarrollo de las actividades de tendido de barreras. Asegurando la correcta articulación de todo el personal participante.

REGLAS PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

