

ALERTA N°

23



Octubre 30 DE 2023



Reportada en:  
Noviembre 8 de 2023



VIA MIRAFLORES – RAMIRIQUI



Actividad

¿Qué ocasionó?



### Traslado terrestre de Equipos en camión

### Desestabilización de equipo y leve pérdida de contención



¿Qué sucedió?

Al transportar en camión la Bomba Sulzer de la unidad BPC-42020 desde estación Miraflores hacia un taller externo para reparación a través de vía destapada, y debido a las condiciones adversas de la carretera, el vehículo toma un bache que hace mover bruscamente el equipo lo que genera rompimiento del piso de madera del planchón haciéndolo caer y generando leve pérdida de contención de producto remanente, el cual es controlado en el sitio



### Precauciones:

- Asegurar que el personal que realiza el transporte tenga claras las vías principales de ingreso y salida a fin de extremar medidas de control a través de rutas en malas condiciones.
- Asegurar que todo vehículo cuente con kit ambiental para la atención de derrames menores
- Evaluar y asegurar la capacidad de los elementos de amarre sean lo suficientemente fuertes para soportar movimientos bruscos de la carga
- Efectuar transito con conducción muy prudente en consecuencia con el equipo que se transporta.
- Analizar la instalación de un soporte que le ofrezca mayor firmeza a la carga a fin de evitar movimientos bruscos de la misma, igualmente evaluar cual es el medio de transporte adecuado y seguro para el traslado de este tipo de equipos.

REGLAS  
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

