

ALERTA N°

10



JULIO 10 DE 2023



Reportada en:

JULIO 06 DE 2023



Vía Nacional – Sector Base de Entrenamiento de Infantería de Marina Coveñas



Actividad

Transporte terrestre de personal

¿Qué ocasionó?



Daño en vidrio de espejo retrovisor izquierdo.



¿Qué sucedió?

Durante el desplazamiento de vehículo en vía Nacional en el sector de la base de entrenamiento de la Infantería de Marina, el copiloto de una motocicleta que venía en sentido contrario golpea con una de sus manos el espejo retrovisor izquierdo de la camioneta provocando daño total del vidrio, no se genera afectación a los ocupantes del vehículo.

(El conductor de la motocicleta se da a la fuga).



Precauciones:

- Estar atento durante los desplazamientos a comportamientos de terceros y alertarlos utilizando mecanismos como luces de parqueo o pito.
- Antes de realizar cualquier movimiento del vehículo realizar una verificación 360° del entorno.
- Aplicar técnicas de manejo defensivo y preventivo.
- Durante la conducción mantenga siempre ojos y mente en la tarea.
- Mantener la atención en las condiciones del entorno y los comportamientos de los otros actores viales.
- Realizar desplazamientos respetando siempre los límites de velocidades y señalizaciones.

REGLAS PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

