

ALERTA N°

12



JULIO 19 DE 2023



Reportada en:

JUNIO 13 DE 2023



INTERSECCIÓN VÍA NACIONAL - CASCO URBANO MONTERREY CASANARE



Actividad

Transporte terrestre de personal



¿Qué sucedió?

Colisión simple entre camioneta al servicio de operaciones y motocicleta de tercero durante desplazamiento rutinario, en intersección entre vía nacional y urbana sin semaforización. Se observan aspectos de congestión vial que provoca disminución de visibilidad, que aunado a considerable velocidad de la motocicleta provoca la colisión.



¿Qué ocasionó?

Colisión que genera daños materiales y lesiones leve a acompañante de motociclista valorado y dado de alta en centro de atención local.

Precauciones:

- Mantener la atención en las condiciones del entorno y los comportamientos de los otros actores viales.
- Aplicar técnicas de manejo defensivo y decisivo durante la conducción de vehículos.
- Siempre realizar práctica en la técnica de las 7'A de la observación (Arriba, Abajo, Atrás, Adelante, Al lado derecho, Al lado izquierdo, Adentro) En cada tarea que realicemos
- Identifica puntos de alto riesgo de accidentalidad, repórtalos y evita transitar por ellos.

REGLAS PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

