

Alerta No.
12

**Junio 4
2024**



**ALERTA
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
/ SALUD**



Reportada en:
Mayo 31 de 2024
**Estación:
Vasconia**



ACTIVIDAD

Construcción Búnker metálico válvula MHOV319




¿QUÉ OCASIONÓ?

Evento que no generó afectación al trabajador.



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Durante la instalación de los pernos que unen los módulos del búnker, un trabajador (ayudante técnico) al golpear uno de los pernos con un martillo para acomodarlo, la cabeza del martillo roza el dedo pulgar de la mano derecha del trabajador, sin generar afectación ni lesión gracias a la protección del guante.



PRECAUCIONES:

- Mantener un estado de alerta durante la ejecución de todas las actividades en campo, sin importar que sean tareas sencillas.
- Usar elemento de seguridad (mordazas) para mantener las manos del trabajador alejadas del impacto de martillos y llaves de golpeo.
- Realizar retroalimentación diaria al personal, sobre los riesgos y medidas de control para las actividades que impliquen manipulación de herramientas manuales.
- Analizar constantemente si los controles implementados son los correctos y verificar su cumplimiento.

REGLAS PARA LA VIDA



01 Permiso para trabajar



03 Zona de peligro



05 Bloqueo de energía



07 Manejo de carga



09 Equipos críticos



02 Conducción de vehículo



04 Trabajo en altura



06 Espacio confinado



08 Excavación



10 Trabajo en caliente

