

ALERTA N°

03



Marzo 7 DE 2024



Reportada en:

Marzo 02 DE 2024



Descargadero Estación Cusiana



Actividad

Operación de descargue de crudo



¿Qué sucedió?

Una vez finalizado el descargue de crudo en la bahía 5, el vehículo que se encontraba en proceso de retiro se desplaza hacia atrás; como consecuencia de ello golpea levemente a otro vehículo que se disponía a ubicarse en posición operativa para acceder a la bahía de descargue.



¿Qué ocasionó?

Daño en bómper delantero sin afectación a personas, ni al medio ambiente

Precauciones:

- Asegurar la comunicación del procedimiento y los riesgos en todos los actores que participan en el proceso incluido conductores.
- Identifique las posibles líneas de Peligro asociadas al proceso de descargue y evite entrar en ellas.
- Verificar que se apliquen todos los controles definidos en los procedimientos y análisis de riesgos asociados con la actividad de descargue de carro tanques.
- Verificar que las condiciones mecánicas de los vehículos son óptimas (Sistema de frenado).

REGLAS PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

