

ALERTA N°

08



Abril 05 de 2024



Reportada en:

Abril 01 de 2024



Entrada principal – Terminal Marítimo de Coveñas



Actividad

Transporte terrestre de personal

¿Qué ocasionó?



Afectación menor del recubrimiento en la parte trasera izquierda de la camioneta (Rayones)



¿Qué sucedió?

Aproximadamente a las 11:50 horas, el vehículo de placas GZZ250 que transitaba por la entrada vehicular del Terminal Marítimo de Coveñas, es golpeado por la puerta metálica vehicular, la cual se cierra repentinamente mientras el vehículo pasaba por el lugar.



Precauciones:

- Asegurar los mantenimientos a los sistemas de control de acceso manuales o automáticos para garantizar su correcto funcionamiento.
- Establezca comunicación con las personas que ejercen control sobre este tipo de accesos y ubíquese en un sector visible, advirtiendo sobre el inicio de su marcha.
- Antes de realizar cualquier movimiento de vehículos realice una verificación 360° del entorno e identifique condiciones que puedan generar afectaciones.
- Identifique las zonas de peligro en todo el trayecto, incluso desde los puntos temporales de espera y de parqueo, evite entrar en estos o minimice los tiempos de exposición.

REGLAS PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

