

ALERTA #12

Febrero 24 de 2026



Reportada en: Febrero 23 2026
Estación: Caucasia



ACTIVIDAD

Medición de tanque TX-5230 (Diesel)



¿QUÉ SUCEDIÓ?

El 23 de febrero de 2026 a la 01:41 a.m., durante tareas de medición manual en el tanque de almacenamiento de diésel TX-5230, un colaborador con funciones de operador sufre golpe en el dedo pulgar derecho debido al cierre inesperado de la escotilla superior del punto de medición. Se brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente fue trasladado al centro asistencial más cercano para su debida atención.

Nota: Evento por clasificar.



¿QUÉ OCASIONÓ?

Contusión del dedo pulgar derecho con daño en la uña.



PRECAUCIONES

- **Identificar puntos de sujeción** de la escotilla antes de proceder a su apertura o cierre, para evitar cualquier contacto accidental con la tapa.
- **Revisar detalladamente** las características de la escotilla, tales como peso, dimensiones, tipo y sentido de movimiento, a fin de anticipar y controlar posibles situaciones de riesgo durante su manipulación.
- **Mantenerse fuera de la línea de peligro** o zona de impacto en todo momento, minimizando así el riesgo de lesiones en las extremidades superiores.
- **Implementar sistemas de seguridad** para bloquear la escotilla durante cualquier operación, previniendo movimientos inesperados.
- **Verificar el estado de las condiciones meteorológicas** con el objetivo de prevenir accidentes ocasionados por cambios climáticos adversos (vientos fuertes).

REGLAS
PARA
LA VIDA



01 Permiso para trabajar.



03 Zona de peligro.



05 Bloqueo de energía.



07 Manejo de carga.



09 Equipos críticos.



02 Conducción de vehículo.



04 Trabajo en alturas.



06 Espacio confinado.



08 Excavación.



10 Trabajo en caliente.

OCENSA
ENVIRONMENT

GRUPO
ecopETROL