

ALERTA # 13

Marzo 06 | 2026



Reportada en: Marzo 05, 2026

Estación: Porvenir



ALERTA
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
/ SALUD



ACTIVIDAD

Ronda en áreas operativas en servicio de Vigilancia privada a instalaciones



¿QUÉ OCASIONÓ?

Raspadura leve en el brazo izquierdo, otra en la mano derecha y una contusión en la rodilla izquierda.



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Durante la ronda perimetral en el puesto 4 Bodega, específicamente en la zona del separador API, una colaboradora que desempeñaba funciones como guarda de seguridad se encontraba realizando su recorrido de vigilancia. En el transcurso de dicho trayecto, la trabajadora sufrió un resbalón, perdió el equilibrio y cayó al nivel del piso desde su propia altura, quedando ubicada en una cuneta perimetral.



PRECAUCIONES

- Prestar atención constante al entorno durante los recorridos, identificando desniveles, cunetas y cualquier tipo de obstáculo en el trayecto.
- Utilizar siempre una linterna en áreas con baja iluminación, asegurando una correcta visibilidad y detección de posibles riesgos.
- Emplear puntos de apoyo y realizar desplazamientos con precaución, manteniendo la estabilidad al caminar para evitar resbalones o caídas.

REGLAS
PARA
LA VIDA



01 Permiso para trabajar.



03 Zona de peligro.



05 Bloqueo de energía.



07 Manejo de carga.



09 Equipos críticos.



02 Conducción de vehículo.



04 Trabajo en alturas.



06 Espacio confinado.



08 Excavación.



10 Trabajo en caliente.

OCENSA
ENVIRONMENT

GRUPO
ecopETROL