

ALERTA #17

Marzo 24 | 2026



Reportada en: Marzo 21 de 2026
Estación: Miraflores



ACTIVIDAD

Organización y almacenamiento de piezas de andamio para preparación de superficie en mantenimiento mayor de tanque.



¿QUÉ OCASIONÓ?

Golpe en el dedo índice de la mano izquierda de uno de los colaboradores.



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Durante la manipulación de piezas estructurales en el desarme de andamios, se produce un choque entre los elementos diagonales del andamio, dicha acción generó que uno de los trabajadores recibió un golpe en el dedo índice de su mano izquierda.



PRECAUCIONES

- Eliminar la manipulación simultánea de piezas estructurales en espacios reducidos.
- Establecer una secuencia de desarme del andamio para que un solo trabajador intervenga un elemento a la vez (Siempre que no supere 25 kg).
- En caso de requerir manipulación simultánea establecer distancias seguras entre los trabajadores para desarrollar las actividades de forma segura.

REGLAS
PARA
LA VIDA



01 Permiso para trabajar.



03 Zona de peligro.



05 Bloqueo de energía.



07 Manejo de carga.



09 Equipos críticos.



02 Conducción de vehículo.



04 Trabajo en alturas.



06 Espacio confinado.



08 Excavación.



10 Trabajo en caliente.

OCENSA
EN MOVIMIENTO

GRUPO
ecoPETROL