

# ALERTA #21

## Abril 23 | 2026



Imagen recreada

**Reportada en:** Abril 15 de 2026  
**Estación:** Terminal Marítimo Coveñas TLU 1



### ACTIVIDAD

Alistamiento de maniobra para amarre de buque tanque.



### ¿QUÉ OCASIONÓ?

Atrapamiento mano izquierda con lesión en dedo anular.



### ¿QUÉ SUCEDIÓ?

En operaciones marinas, mientras se preparaba un buque tanque para realizar la maniobra de amarre en la monoboya TLU 1, un trabajador desde la cubierta del buque tanque intenta soltar manualmente el cabo mensajero justo antes de que el bloqueador de cadena se cierre, con el fin de evitar que el cabo quede trabado. En ese preciso momento, su mano izquierda sufre atrapamiento entre la lengüeta metálica del bloqueador de cadena y el cabo.



### PRECAUCIONES

- **Identificar la zona de peligro y mantener** los dedos y manos lejos de la cadena, el bloqueador y los puntos de anclaje durante fondeo o recuperación. Conservar siempre una distancia segura para evitar accidentes.
- **Evita liberar manualmente un cabo** que está entrando en un mecanismo de cierre; es preferible detener la maniobra antes de intentar cualquier intervención.
- **Coordinar, comunicar y garantizar** que todo el equipo conozca su función en cuanto a roles y responsabilidades; utilizar señales claras para operar la cadena de forma segura.

#### REGLAS PARA LA VIDA



01 Permiso para trabajar.



03 Zona de peligro.



05 Bloqueo de energía.



07 Manejo de carga.



09 Equipos críticos.



02 Conducción de vehículo.



04 Trabajo en alturas.



06 Espacio confinado.



08 Excavación.



10 Trabajo en caliente.