

ALERTA #25

Julio 07 | 2024



Reportada en: Julio 04 de 2026

Estación: Vía Vereda el Chiquillo - Remedios



ALERTA
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
/ SALUD



ACTIVIDAD

Transporte Terrestre de personal



¿QUÉ OCASIONÓ?

Daño (Rayones, hundimiento) en la carrocería lateral trasera izquierda, ruptura de la farola izquierda, bómper trasero izquierdo.



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Durante desplazamiento terrestre por la vía que conduce de Chiquillo a Remedios, en una curva un vehículo tipo volqueta doble troque que transitaba en el sentido Remedios a Chiquillo, colisiona el costado lateral izquierdo trasero de vehículo tipo camioneta al servicio de Ocesa, el cual transitaba en el sentido contrario, sin afectación a personas ni al medio ambiente.



PRECAUCIONES

- **Mantener una actitud defensiva:** Siempre prepárate para cualquier situación adversa que pueda surgir en la vía.
- **Cumplir con las señalizaciones:** Asegúrate de seguir todas las señalizaciones y advertencias, especialmente en zonas de alto tráfico vehicular.
- **No dejar la probabilidad de eventos a terceros:** No confíes en que otros evitarán los accidentes; toma medidas preventivas tú mismo.
- **Mantener la concentración:** Siempre mantén la atención en la vía para poder tomar decisiones rápidas ante comportamientos inseguros de otros actores viales.

REGLAS PARA LA VIDA



01 Permiso para trabajar.



03 Zona de peligro.



05 Bloqueo de energía.



07 Manejo de carga.



09 Equipos críticos.



02 Conducción de vehículo.



04 Trabajo en alturas.



06 Espacio confinado.



08 Excavación.



10 Trabajo en caliente.

OCENSA
ENVIRONMENT

GRUPO
ecopETROL